

INTYG - OVK

Obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystem (OVK)
enligt BFS 2011:16, OVK 1, har utförts i denna byggnad

Fastighetsbet: Stjärnehus 3,
Adress: Sergelsväg 9, Malmö
Byggnad: Stjärnehus 3

Systemnr	Betjäna	*Resultat	Besiktning	Ombesikt senast	Nästa besiktning
FF 1	Trappa 9A, 28 läg, 1 lokal	G	2021-02-03		2026-03-20
FF 2	Trappa 9 A, 28 läg, 1 lokal	G	2021-02-03		— 11 —
FF 3	Trappa 9 Bm 28 läg	G	2021-02-03		— 11 —
FF 4	Trappa 9 B, 28 läg	G	2021-02-03		— 11 —

Kontrollant: James Bjelk
Behörighet: Riks K, 1927, Swedcert AB
Företag: SIMAB Ventilation
Adress: Sotarhuset, Vevaxelgatan 28
Ort: 21241 Malmö

Protokoll finns hos byggnadsägare och byggnadsnämnd

*Resultat: EG = Ej Godkänt, G = Godkänt




Underskrift

Enligt SFS 2011:338 kap 5, 6 § skall
byggnadens ägare anslå intyget på
väl synlig plats i byggnaden.

INTYG - OVK

Obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystem (OVK)
enligt BFS 2011:16, OVK 1, har utförts i denna byggnad

Fastighetsbet: Stjärnehus 3,
Adress: Sergelsväg 9, Malmö
Byggnad: Stjärnehus 3

Systemnr	Betjäna	*Resultat	Besiktning	Ombesikt senast	Nästa besiktning
FF 5	Trappa 9 C, 30 läg	G	2021-02-03		2026-03-20
FF 6	Trappa 9 C, 30 läg	G	2021-02-03		2026-03-20

Kontrollant: James Bjelk
Behörighet: Riks K, 1927, Swedcert AB
Företag: SIMAB Ventilation
Adress: Sotarhuset, Vevaxelgatan 28
Ort: 21241 Malmö

Protokoll finns hos byggnadsägare och byggnadsnämnd

*Resultat: EG = Ej Godkänt, G = Godkänt

SIMAB




Underskrift

Enligt SFS 2011:338 kap 5, 6 § skall
byggnadens ägare anslå intyget på
väl synlig plats i byggnaden.